

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

☒ § 52a Abs. 5 BImSchG

☐ § 22a Abs. 5 DepV

☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Geflügelhof Thierbach GmbH
Betriebsname	Legehennenanlage Thierbach
Betriebsanschrift (Standort)	Thierbach 45, 07368 Remptendorf
Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.6 a) Intensivhaltung oder –aufzucht von Geflügel mit mehr als 40.000 Plätzen für Geflügel
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.1.1.E
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	Alle 3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Saale-Orla-Kreis Fachdienst Umwelt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Oschitzer Straße 4 07907 Schleiz
Kontakt	Fachdienstleiter Herr Günther (Tel. 03663/488-860)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	29.05.2024
Datum des Berichtes	10.06.2024
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	10.06.2024

2. Grundlage/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
☐ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
☐ Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Anzeige nach § 67 BImSchG vom 7.6.04 Bescheid 113/07/A vom 05.09.07 Bescheid 08/08/A vom 14.02.08 Bescheid 20/09/A vom 16.04.09 Bescheid 45/20/A vom 13.07.2020
---	---

3. Beteiligte Behörden

- ☒ untere Wasserbehörde
☐ untere Abfallbehörde
☐ untere Baubehörde
☐ untere Naturschutzbehörde
☐ untere Bodenschutzbehörde
☐ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
☐ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
☐ Veterinäramt
☒ Sonstige (untere Immissionsschutzbehörde)

4. Beteiligte Sachverständige

☐ § 22 VAWs	
☐ §§ 26, 28 BImSchG	
☐ § 29b BImSchG	
☐ Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- ☒ Gesamtanlage
☒ Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	• Betriebsanlagengelände mit: • Notstromaggregat (Ersatz bereits geplant) im Notstromgebäude, • Stall 3 (untere Etage Haus 2) soweit einsehbar, • beide Waschwassergruben an den Ställen 1 bis 4 (quadratisch unter den Förderbändern), • Abfüllplatz Hühnerkot an den Ställen 1 bis 4 • Kaltscharraum am Stall 5 soweit einsehbar mit vorgelagerter Mistlagerfläche, • Abfüllplatz Hühnerkot Stall
----------------------	---

6. Prüff Themen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
☒ Lärm
☐ Abfall
☐ Abwasser
☒ wassergefährdende Stoffe
☐ Boden
☒ Betriebssicherheit
☒ Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	• Bauliche und betriebliche immissionsschutzrechtliche Maßnahmen gem. Nr. 5.4.7.1 der TA Luft • Abluftführung • Haltungsform und Stallbelegungsabläufe • N-/P reduzierte Fütterung gemäß Nr. 5.4.7.1 der TA Luft • Erklärungspflichten nach 11. BImSchV und PRTR
------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungs-anforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
☒ keine oder geringfügige Abweichungen	Waschwassergruben mangelhaft, fehlende bzw. mangelhafte Abdichtungen gegen Untergrund	☐ nicht notwendig ☒ Mitteilung an Betreiber
☐ wesentliche Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
☐ relevante Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
☐ schwerwiegende Abweichungen		☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung

8. Bemerkungen

10.06.24

Datum



Unterschrift